



Ct.	Dist.	Commune	Site	ISOS
VD	19	Orzens	Orzens	1ère version 09.1985/ant

Addenda

- relevé
- visité, non relevé
- habitat dispersé

Qualification

Appréciation du site construit dans le cadre régional

Ce village à vocation rurale, qui occupe une situation prépondérante marquée par le relief accidenté du terrain sur le versant occidental du ruisseau de la Greylaz, affluent du Sauteruz, a conservé une remarquable silhouette linéaire renforcée par la présence de l'église, située sur une colline en vis à vis. Les environnements composés de champs et de vergers entre le village et les différents vallons boisés ont toutefois quelque peu souffert de l'implantation d'habitations familiales récentes.

Les qualités spatiales du site sont plus qu'évidentes de par la présence d'un tissu rural relativement dense bien conservé dans sa structure, caractérisé par l'orientation identique de ses toitures, et qui ménage de nombreux espaces intermédiaires variés, soulignés par la présence de fontaines et de marronniers, qui ont conservé leur aspect d'origine.

Les qualités historico-architecturales du site, malgré de nombreuses transformations de détail datant du 20e siècle, demeurent évidentes de par la présence de nombreuses fermes des 18e et 19e siècles et d'un grenier en bois de l'époque bernoise, caractéristique de l'architecture vernaculaire de la région et de bâtiments représentatifs de l'architecture classique et éclectique des 18e et 19e siècles, tels le château, le collège et l'église qui renforcent les qualités architecturales du site.

Grille de comparaison

<input type="checkbox"/> ville (bourg)	<input checked="" type="checkbox"/> village	qualités de la situation	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	X	X	
X	X					
<input type="checkbox"/> petite ville (bourg)	<input type="checkbox"/> hameau	qualités spatiales	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	X	X	
X	X					
<input type="checkbox"/> village urbanisé	<input type="checkbox"/> cas particulier	qualités hist.-arch.	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	X	X	
X	X					
		autres qualités				

Développement de l'agglomération

Relations historiques et spatiales entre les principaux périmètres, ensembles, environnements et éléments individuels; conflits; suggestions particulières de sauvegarde

Orzens; Orsens, 1177; d'étymologie inconnue, ce nom est peut-être dérivé du mot latin hordeum, orge, ou plus vraisemblablement d'un nom de personne d'origine burgonde.

Ce village, situé au carrefour des routes secondaires reliant Gossens à Nonfoux et Ursins à Oppens, est établi en contre-bas d'un anticlinal qui domine à l'ouest le bassin de la Mentue sur le versant occidental du ruisseau de la Greylaz. Son territoire était rattaché dès le haut moyen-âge à la seigneurie de St-Martin du Chêne, puis au 13e siècle à celle de Bioley-Magnoux. Dès 1367 cette localité devint une seigneurie indépendante appartenant à une famille portant le nom du village. Ce sont du reste les armes de cette ancienne famille qui figurent sur l'écusson communal. Cette seigneurie fut acquise en 1667, par mariage, par la famille savoyarde de Varax, co-seigneurs de Tholon, à qui l'on doit la reconstruction du château (EI 1.0.2) en 1701. Cette forteresse était toutefois déjà attestée au 15e siècle et devait être entourée de fossés. De l'ancien château, il ne subsiste que l'ancienne tourelle, accolée à la demeure principale, qui fut remaniée au 19e siècle avec l'adjonction de blacons. La demeure principale, de style classique, est caractérisée par une remarquable façade principale de deux niveaux, constituée de blocs de molasse finement appareillés. Son entrée, signalée par un monumental escalier axé, forme un arc en plein cintre qui est surmonté d'une plaque portant les armes de la famille de



Ct.	Dist.	Commune	Site	ISOS
VD	19	Orzens	Orzens	2

Addenda

Varax et la date de construction du château (1701-1702). Ce bâtiment rectangulaire est surmonté d'une ample toiture à quatre pans qui se fond à l'arrière avec celle du rural qui lui est accolé. La seigneurie d'Orzens fut vendue en 1703 à Jean de Loys, seigneur de Villardin, qui possédait déjà les seigneuries de Donneloye, Prahins et Chanéaz. Cette famille la garda jusqu'à la révolution vaudoise de 1798. L'église du village était paroissiale en 1228. Toutefois à la réforme, elle fut rattachée à la paroisse de Gressy, puis à celle de Cronay. Cette église, située à proximité du château, était encore mentionnée sur la carte Siegfried de 1894; elle fut détruite au début du 20e siècle et remplacée par une place de jeux. La nouvelle église (EI 0.0.12) fut construite en 1907 sur une colline (EE III) en vis à vis du village. Cet édifice de style pittoresque possède encore le portail de l'ancienne église daté de 1664. Ce lieu de culte est aujourd'hui rattaché à la paroisse de Pailly. Au cours du 19e siècle, le village connut un certain développement, comme l'indique la présence de nombreuses dates inscrites sur les portes des fermes ou des résidences (1.0.10). Un collège (EI 1.0.4), portant les dates de 1828 et 1898, fut construit au centre de l'agglomération. Cette école, entièrement refaite en 1933, est surmontée au milieu de sa façade principale d'un clocher carré massif, muni d'une horloge et d'une toiture en forme de flèche, qui domine l'ensemble de l'agglomération. Un glissement de terrain, survenu en 1852 à l'extrémité occidentale du village, emporta deux maisons, dont l'habitation des pauvres de la commune.

Le site actuel

Relations spatiales entre les composantes du site

Comme l'indique la carte Siegfried de 1894, le village, de structure linéaire, avait déjà acquis sa forme et son emprise actuelles à la fin du 19e siècle. Celui-ci, formant une seule entité construite (P 1), est formé de deux parties dont l'une, plus dense (1.0.1), était groupée autour du château (EI 1.0.4). Le village était complété par des fermes foraines (0.0.16, 0.0.19) isolées, ainsi que par un minuscule groupement rural (0.0.21) constituant le hameau de Champ-Plat.

Au début du 20e siècle, une nouvelle laiterie (1.0.5) s'est implantée au départ de la route d'Oppens. Ce bâtiment, de style village suisse, est caractéristique des constructions à usage public du début du 20e siècle. Ce village, à vocation essentiellement agricole avec encore 16 exploitations rurales en activité, n'a guère connu de développement depuis cette époque. La population du village a constamment diminué jusqu'à ce jour (302 habitants en 1860, 164 habitants en 1980). Les abords agricoles riches et variés (EE I, EE II, EE III) fortement marqués par la topographie du terrain passablement mouvementée, sont composés de vergers encore relativement bien préservés. Seule une porcherie (0.0.15) implantée en contre-bas du village dans la première moitié du 20e siècle, et plus récemment un poulailler industriel (0.0.18), à son extrémité occidentale, ainsi que plusieurs habitations familiales (0.0.17) - qui constituent par leur implantation éparse en bordure de l'agglomération d'origine autant de perturbations pour la silhouette du site - ont quelque peu modifié la campagne environnante. L'ancien battoir (0.0.14), situé en bordure du ruisseau en contre-bas du village, déjà mentionné sur la carte Siegfried de 1894, a été transformé au 20e siècle en salle de société. Cette grande salle a été encore entièrement rénovée au milieu des années 70.

L'entité construite (P 1) de forme allongée - située pratiquement constamment à la même altitude



Ct.	Dist.	Commune	Site	ISOS
VD	19	Orzens	Orzens	3

Addenda

malgré le relief accidenté du terrain -, donnant au village une silhouette très marquée, est constituée d'un tissu rural relativement bien conservé dans sa structure. Ce tissu, composé de fermes concentrées à division transversale, forme des rangées disposées en parallèle, de part et d'autre de la rue principale linéaire, selon une orientation nord-est - sud-ouest déterminée par l'influence des vents dominants. Seule une légère portion de terrain agricole (EE II) occupe les abords de la rue principale, créant une rupture dans la structure du site construit. Cet espace est toutefois agrémenté d'un grenier de bois (EI 0.0.11), relativement rare dans cette partie du canton, datant de la période d'occupation bernoise. Seule la partie proche du château (1.0.1), contrastant avec le reste du tissu de structure linéaire, s'est renforcée avec l'implantation de deux rangées de fermes parallèles, créant à l'arrivée de la route d'Ursins une amorce de structure en arête de poisson. La localité caractérisée par de nombreux espaces intermédiaires variés, bien conservés, formés de jardins potagers bordés de murets ou de cours ouvertes dont certaines signalées par la présence de marronniers et de fontaines (1.0.3) ont encore gardé leur pavage d'origine composé de gros galets arrondis. Outre son château (EI 1.0.2), le village possède encore de très belles fermes concentrées datant de l'époque d'occupation bernoise, telle l'habitation (EI 1.0.7) marquée par deux rangées de fenêtres voûtées en forme de chapeau de gendarme, disposées régulièrement sur les deux faces latérales. Le site construit a toutefois connu ces dernières années, du fait de l'augmentation du caractère résidentiel de la commune, de nombreuses transformations, souvent de minime importance, telle la modification de percements, du mode de couverture ou des crépis de façades, mais aussi - beaucoup plus considérable - telle la transformation complète de deux anciennes fermes en petits immeubles locatifs (1.0.9) qui constituent des atteintes irréversibles à la structure du tissu rural d'origine. L'adjonction d'un logement avec une toiture en terrasse (1.0.8) à l'arrivée de la route d'Oppens a elle aussi modifié la silhouette rurale du village. De même la création, au milieu des années 50, d'une habitation familiale faisant office de poste (1.0.6) au centre de l'agglomération constitue, par son implantation en retrait de la rue et l'orientation contraire de sa toiture, une atteinte grave à la morphologie du site construit.

Outre les objectifs généraux de sauvegarde (voir fiche L et fiche des explications), les suggestions particulières suivantes sont à observer:

- Attention particulière pour toute transformation ou modification, même de détail (percement, couverture, crépis), ainsi que pour les espaces intermédiaires (murs, abris, fontaines) qui peuvent amoindrir l'aspect encore très rural de ce site et lui faire perdre sa très grande cohérence spatiale.
- Application stricte des mesures de protection pour l'ensemble des environnements proches du village, notamment pour la ceinture de vergers protégeant le site construit, afin de préserver sa très bonne silhouette. Seule la partie située dans le prolongement occidental de l'agglomération (0.0.22) permettrait un développement discret de la localité.

Addenda


**Périmètres et ensembles construits, environnements
(périmètres et échappées) et éléments individuels***

	Numéro	Dénomination	Catégorie d'invent.	Qualité spatiale	Qualité hist. arch.	Signification	Obj. de sauvegarde	Observation	Perturbation	Photo No
P	I	Emprise du tissu constituant l'agglomération historique	A X X X A							1-52,57,58,65, 66
EE	I	Vergers entre le village et le ruisseau	a		Xa					57,63,70
EE	II	Coteau agricole en amont du site construit	a		Xa					67-69,71,72
EE	III	Colline entre le vallon de la Greylaz et son affluent	a		Xa					55,56,59,64
	1.0.1	Partie supérieure de l'agglomération, développement parallèle à la rue principale								1-5,9-18
EI	1.0.2	Château, demeure seigneuriale gothique tardif, remanié au début du 18e s., façade principale en blocs de molasse appareillés			XA					1,4,18
	1.0.3	Marronniers, platanes et fontaines dans certaines cours de fermes								22,25,27,34
EI	1.0.4	Ecole datée de 1828 et 1898, rénovée en 1933			XA					19,26,28,33
	1.0.5	Laiterie style village suisse (début 20e s.)								31,66
	1.0.6	Poste, bâtiment en rupture avec le tissu rural d'origine								34
EI	1.0.7	Riche demeure paysanne (18e s.)			XA					41,58
	1.0.8	Adjonction d'une terrasse, perturbation majeure de la silhouette								57,58
	1.0.9	Transformations et rénovations intempestives, modification du tissu rural d'origine								42,50
	1.0.10	Importante ferme concentrée (19e s.)								43,46
EI	0.0.11	Grenier en bois (époque bernoise)			XA					37,39
EI	0.0.12	Eglise paroissiale en 1228, reconstruite en 1907, portail ouest daté de 1664			XA					56,59,64
	0.0.13	Cimetière clos à l'écart de l'agglomération								/
	0.0.14	Grande salle communale, rénovée au milieu des années 70								57,61,64
	0.0.15	Porcherie (début 20e s.) en bordure du ruisseau								63
	0.0.16	Ferme concentrée (19e s.) dominant le cours d'eau								62
	0.0.17	Habitations familiales, altération des abords de la localité								48,53,61,70

* description détaillée sur les fiches -A, -U, -E: existe/n'existe pas


Addenda

--	--	--	--	--	--	--	--



Addenda

--	--	--	--	--	--	--	--





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18



19



25



31



20



26



32



21



27



33



22



28



34



23



29



35



24



30



36



37



43



49



38



44



50



39



45



51



40



46



52



41



47



53



42



48



54

F

Ct. Dist. Commune

VD 19 Orzens

Site

— Orzens

Film No

6726,6727



55



61



67



56



62



68



57



63



69



58



64



70



59



65



71



60



66



72



Ct. Dist. Commune

Date:

VD 19 Orzens

Données

Addenda:

--	--	--	--	--	--	--

SITE Orzens

Commune: Orzens

District: Yverdon

Canton: Vaud

*visité, non relevé

** observation habitat dispersé

Carte nationale No 1203

DONNEES SUR LES COMMUNES

		Secteur 1	1960	59 %	1970	56 %	1980	44 %
Habitants 1980	164	Secteur 2	1960	22 %	1970	20 %	1980	15 %
Habitants 1970	182	Secteur 3	1960	20 %	1970	20 %	1980	41 %
Accroissement 1970-80-	9,9 %	Indice de développement e = 0,88 (Moyenne suisse e = 1; si e supérieur à 1, l'évolution démographique de la commune entre 1970 et 1980 dépasse la moyenne nationale)						
Accroissement 1960-70-	11,7 %							
Accroissement 1950-60-	4,2 %	Indice de la structure des âges a = 0,51 (Moyenne suisse a = 1; si a inférieur à 1, la commune était frappée de vieillissement en 1980)						

RECOMMANDATIONS ET ARRETES DE PROTECTION

Sur la liste de la Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national A/B:

/

Sur la liste de Protection des biens culturels d'importance nat./cant./locale:

/

Dans l'AFU:

/

Monuments historiques placés sous la protection de la Confédération:

/

Autres arrêtés de protection:

/

